





ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
 В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Ч01А, Ч02А, 03А, 04А, 05А

* показано одно из положений при отсутствии подъемного механизма и ящика для белья, подробнее см. Шаг 3.

**Ящик для белья Ящ.01, 02, 03****Спецификация. Детали Ящик для белья Ящ.01, 02, 03**

Изделие	Арт. упак.	Кол., шт.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Ящ01 Ящ02 Ящ03	3090	1	Стенка бок. лев.	1	D.0258-04	1882 x 252 x 16
			Стенка бок. прав.	1	D.0258-05	1882 x 252 x 16
	3062	1	Брусок опорный	1	D.2792-01 (D.2905-01)	250 x 144 x 38
Ящ01	3064		Ребро жесткости	2	D.2791-01	950 x 104 x 16
	0829	1	Дно ящика	2	D.0256-01	1132 x 938 x 3,2
	3266	1	Стенка задняя	1	D.0255-04	1104 x 252 x 16
Ящ02			Стенка	2	D.0255-01	1104 x 252 x 16
	0750	1	Дно ящика	2	D.0262-01	1332 x 938 x 3,2
	3063	1	Стенка задняя	1	D.0261-04	1304 x 252 x 16
Ящ03			Стенка	2	D.0261-01	1304 x 252 x 16
	0834	1	Дно ящика	2	D.0266-01	1532 x 938 x 3,2
	3269	1	Стенка задняя	1	D.0261-04	1304 x 252 x 16
Ящ03			Стенка	2	D.0261-01	1304 x 252 x 16

Спецификация. Детали Ч01А, Ч02А, 03А, 04А, 05А

Изделие	Арт. упак.	Кол., шт.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Ч01А Ч02А Ч05А	7178	1	Царга боковая левая	1	D.6492-01	1990 x 248 x 25
			Царга боковая правая	1	D.6492-02	1990 x 248 x 25
	2999	1	Брусок опорный бок.	2	D.2793-01	962 X 144 x 38
Ч01А	3062	2	Брусок опорный передний	1	D.2792-01	250 X 144 x 38
	3715	1	Царга передняя	1	D.3583-01	1564 x 248 x 25
	3712	1	Ножка кровати Челси передняя	2	M.0064	
Ч02А			Ч01 Спинка Г «Челси»	1	F.0278-01	1684 x 860 x 97
	3716	1	Царга передняя	1	D.3553-01	1364 x 248 x 25
	3713	1	Ножка кровати Челси передняя	2	M.0064	
Ч03А Ч04А			Ч02 Спинка Г «Челси»	1	F.0279-01	1484 x 860 x 97
	3805	1	Царга боковая левая	1	D.3596-01	1982 x 248 x 25
			Царга боковая правая	1	D.3596-02	1982 x 248 x 25
Ч03А	3823	1	Брусок опорный боковой	2	D.3593-01	1340 x 144 x 25
	2774	1	Брусок опорный передний	2	D.2554-01	300 x 144 x 25
	2775	1	Царга передняя	1	D.2558-01	1156 x 248 x 25
Ч04А			Ч03 Спинка Г «Челси»	1	F.0210-01	1276 x 860 x 97
	1699	1	Царга передняя	1	D.0578-03	848 x 248 x 25
	0322	1	Ножка кровати Челси передняя	2	M.0064	
Ч05А			Ч04 Спинка Г «Челси»	1	F.0111-01	968 x 860 x 97
	3717	1	Царга передняя	1	D.3584-01	1764 x 248 x 25
	3714	1	Ножка кровати Челси передняя	2	M.0064	
Ч05А			Ч05 Спинка Г «Челси»	1	F.0280-01	1884 x 860 x 97

Количество фурнитуры на изделие Ч01А, 02А, 05А / 03А, 04А

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Дюбель максификс M8*64	4	5 Шкант 8 x 50 мм	12	9 Ключ шестигранный 4 мм	1	13 Заглушка d=8	20/4
2 Эксцентрик максификс	4	6 Шкант 8 x 30 мм	16/24	10 Клей ПВА	1	14 Заглушка d=5	8
3 Гайка бочонок M6*22	2	7 Шуруп 4,2*51 с пресс-шайбой	20/28	11 Заглушка эксцентрика максификс	4		
4 Винт M6x70 под шестигранный	2	8 Ключ шестигранный 6 мм	1	12 Подплатник войлочный	10		

Количество фурнитуры на изделие Ящик для белья Ящ. 01, 02, 03


Тип фурнитуры	Кол-во в изделии	Тип фурнитуры	Кол-во в изделии	Тип фурнитуры	Кол-во в изделии	Тип фурнитуры	Кол-во в изделии
1 Гвоздь мебельный	100	7 Подплатник круглый	33	13 Заглушка эксцентрика минификс	6	19 Болт M8x45*	4
2 Конфирмат 7x50	18	8 Шуруп 4 x 30 полусфера с пресс-шайбой	4	14 Подъемный механизм кроватный*	1	20 Шайба	2
3 Шкант 8x30	14	9 Клин установочный	9	15 Петля для ортопедического основания*	1	21	
4 Дюбель минификс	6	10 Газ-лифт (800N/1150N)*/**	2	16 Шуруп 4,2-4.8x25*	8		
5 Ключ шестигранный 4 мм	1	11 Эксцентрик минификс	6	17 Шуруп 4,2x51 с пресс-шайбой*	4		
6 Подплатник войлочный	16	12 Заглушка конфирмата	18	18 Болт 6x20*	8		

* Подъемный механизм (комплект) может не входить в состав изделия **Выбор модели газ-лифта зависит от массы вашего матраса.


Шаги по сборке Ч01А, Ч02А, 03А, 04А, 05А

Шаг 1 Царга боковая левая
Царга боковая правая собирается аналогично.


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!



Шаг 2 Брусок опорный боковой. 2 шт. Ч01А, 02А, 05А




Шаг 2 Брусок опорный боковой. 2 шт. Ч02А, 03А




Шаг 3 Брусок опорный боковой. Установка. Ч01А, 02А, 05А


Положение при отсутствии подъемного механизма и ящика для белья и основания с 2-мя опорами.




Положение при отсутствии подъемного механизма и ящика для белья и основания с 6-ю опорами.




Брусок опорный базируется на царге левой шканти, затем крепится саморезами. На царгу боковую правую брусок устанавливается аналогично.



1. Отсутствие подъемного механизма и ящика для белья, основание с 2-мя опорами.




3. При наличии подъемного механизма или ящика для белья (или того и другого).




2. Отсутствие подъемного механизма и ящика для белья, основание с 6-ю опорами.

Шаг 3 Брусок опорный боковой. Установка. Ч02А, 03А


Положение опорного бокового бруска при использовании ортопед без опор




Шаг 4 Царга передняя




Шаг 5 Бруски опорные передние. 2 шт.



Шаг 6 Установка брусков опорных на царгу переднюю.



Шаг 7 Спинка кровати




Нанесите клей на шканты и в отверстия под шканты в спинке кровати и равномерно распределите. Вставьте шканты в отверстия до упора. Излишки клея удалите.

Шаг 8 Ножка передняя

На кровать используются две передние ножки. Нанесите клей на шканты и в отверстия под шканты в ножках кровати и равномерно распределите. Вставьте шканты в отверстия до упора. Излишки клея удалите. Вверните дюбеля в муфты.


Шаг 9 Крепление ножек к передней царге



Шаг 10 Сборка корпуса кровати


Ч01А, Ч02А, 05А

Одно из положений опорного бруска при отсутствии подъемного механизма и ящика для белья. Подробнее см. шаг 3



Ч03А, 04А

Положение брусков опорных боковых для ортопеда без опор (вплотную к ножкам изголовья).



Нанесите клей на шканты и в отверстия под них. Равномерно распределите слой клея. Соберите корпус, затяните эксцентрики в изножье и винт стяжки бочонка в изголовье. Излишки клея удалите. На толстые кромки опорных брусков наклеить войлочные подпятники под ортопед: на боковые по два, на передние по одному.


Для обеспечения прочности клеевого соединения рекомендуется начинать эксплуатацию изделия через 24 часа после сборки.

Шаг 11

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.



Шаги по сборке Ящ01, 02, 03

Шаг 1 Стенка




Сборка каркаса ящика


Шаг 2 Стенка задняя



Шаг 4 Крепление дна к каркасу ящика




Шаг 5 Аналогично наклеить войлочные подпятники на ортопедическое основание (отсчет со стороны отверстий под подъемный механизм)




Шаг 6 Ребро жесткости

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!



Шаг 7 Установка ребер жесткости в кровать.




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 8 Монтаж ящика кровати.

1. Закрутить шуруп (8) 4x30.
2. Закрутить конфирматы (2) 7x50 и зафиксировать ящик.

В случае образования зазора между ящиком и полом использовать установочные клинья (9)



После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.



*в Лэ2-80,81 втулка резьбовая М6х19 не устанавливается, т.к. уже предустановлена усовая гайка.

1. Закрутить болты (18) М6 х 20 (М6 х 30 для Лэ2-80, 81) и шурупы (16) 4,2 - 4,8 х 25.
2. Выставить равное расстояние между ортопедическим основанием и царгами кровати, используя винты (19) М8 х 45.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, кровати рассчитаны на нагрузку 110 кг/м² основания. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.