



10927999

М.4063 Инструкция по сборке

Полка Лацио 1 на скрытых менсолодержателях Triade Slim

Полка Лацио 2 Triade Pro Mini




АРТИС


мебель вашего стиля

внимание! упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. в противном случае претензии по качеству мебели фабрика не принимает

Лацио 1



Лацио 2



Количество фурнитуры на изделие Лацио 1, 2 (1000/1200/1500)

Тип фурнитуры	Кол-во
<p>1 скрытый менсолодержатель Triade Slim, Triade Pro Mini*</p>	2/3/4
<p>2 дюбель пластиковый 6x50</p>	4/6/8
<p>3 шуруп 5 x 50</p>	4/6/8
<p>4 Ключ шестигранный 2 мм**</p>	1

Модуль	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Полка Лацио 1 (1000)	10925	1	Полка	1	D.9967-01	1000 x 200 x 18
Полка Лацио 1 (1200)	10928	1		1	D.9968-01	1200 x 200 x 18
Полка Лацио 1 (1500)	10930	1		1	D.9969-01	1500 x 200 x 18
Полка Лацио 2 (1000)	10932	1		1	D.9970-01	1000 x 200 x 25
Полка Лацио 2 (1200)	10934	1		1	D.9971-01	1200 x 200 x 25
Полка Лацио 2 (1500)	10936	1		1	D.9972-01	1500 x 200 x 25

* - тип менсолодержателя зависит от толщины полки

** - для Лацио 1

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.


2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель должна быть защищена от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Нагрузка на полки (без учёта веса полок) — 5 кг (на погонный м изделия). **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.


Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.

Шаг 1 Монтаж менсолодержателей в стену




* - тип менсолодержателя зависит от толщины полки


Шаг 2 Установка Triade Slim



Шаг 2 Установка Triade Pro Mini



Шаг 3 Разметка центральных отверстий



Шаг 4 При необходимости жесткой фиксации полки, нанести не более 1 г суперклея в посадочное отверстие полки. **ВНИМАНИЕ!** После жесткой фиксации на суперклею демонтаж изделия без его повреждения невозможен.