










09549999

М. 3062. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Толедо**АРТИС**
мебель вашего стиля**Панель Тл1-32, 33****Панель с подсветкой Тл1-32С, 33С****Панель с полкой Тл1-38, 39****Панель с полкой и подсветкой Тл1-38С, 39С****Вешалка Тл1-34, 35****Зеркало Тл1-90, 91, 92, 93****EAC****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ****Тл1-32, 33****Тл1-32С, 33С****Тл1-38, 39****Тл1-38С, 39С****Тл1-34****Тл1-90, 91, 92, 93****Спецификация.****Детали Тл1-32, 32С, 33, 33С, 38, 38С, 39, 39С**

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Тл1-32 Артикул упаковки 8154 Кол-во: 1 шт.			
Панель верт.	1	D.7419-01	1620 x 500 x 18
Тл1-32С Артикул упаковки 8589 Кол-во: 1 шт.			
Панель верт.	1	D.7419-02	1620 x 500 x 18
Тл1-33 Артикул упаковки 8588 Кол-во: 1 шт.			
Панель верт.	1	D.7420-01	1620 x 800 x 18
Тл1-33С Артикул упаковки 8402 Кол-во: 1 шт.			
Панель верт.	1	D.7420-02	1620 x 800 x 18
Тл1-38 Артикул упаковки 8524 Кол-во: 1 шт.			
Панель верт.	1	D.7611-01	2056 x 800 x 18
Тл1-38 Артикул упаковки 8525 Кол-во: 1 шт.			
Полка	1	D.7612-01	800 x 250 x 18
Тл1-38С Артикул упаковки 8527 Кол-во: 1 шт.			
Панель верт.	1	D.7613-01	2056 x 800 x 18
Тл1-38С Артикул упаковки 9519 Кол-во: 1 шт.			
Полка с подсветкой	1	F.0673-01	800 x 250 x 18
Тл1-39 Артикул упаковки 8568 Кол-во: 1 шт.			
Панель верт.	1	D.7801-01	2056 x 500 x 18
Тл1-39 Артикул упаковки 8569 Кол-во: 1 шт.			
Полка	1	D.7802-01	500 x 250 x 18
Тл1-39С Артикул упаковки 8570 Кол-во: 1 шт.			
Панель верт.	1	D.7803-01	2056 x 500 x 18
Тл1-39С Артикул упаковки 9520 Кол-во: 1 шт.			
Полка с подсветкой	1	F.0674-01	500 x 250 x 18

Спецификация. Детали Тл1-34, 35

Тл1-34 Артикул упаковки 8174 Кол-во 1			
Стенка	1	D.7364-01	736 x 65 x 16
Тл1-34 Артикул упаковки 8175 Кол-во 1			
Рамка вешалки	1	M.2512	776 x 220 x 20
Тл1-35 Артикул упаковки 8204 Кол-во 1			
Стенка	1	D.7514-01	436 x 65 x 16
Тл1-35 Артикул упаковки 8205 Кол-во 1			
Рамка вешалки	1	M.2528	476 x 220 x 20

Спецификация. Детали Тл1-90, 91, 92, 93

Тл1-90 Артикул упаковки 7818 Кол-во 1			
Зеркало	1	M.2445	900 x 9500 x 20
Тл1-91 Артикул упаковки 8152 Кол-во 1			
Зеркало	1	M.2484	1110 x 500 x 20
Тл1-92 Артикул упаковки 8153 Кол-во 1			
Зеркало	1	M.2486	1620 x 500 x 20
Тл1-32 Артикул упаковки 8400 Кол-во 1			
Зеркало	1	M.2592	1620 x 800 x 20

Количество фурнитуры на изделие**Тл1-32, 32С, 33, 33С, 38, 38С, 39, 39С / 90, 91, 92, 93**

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Комплект навески врезной	1 / -	2 Дюбель пластиковый	- / 2
3 Шуруп 4 x 50	- / 2	4* *Для Тл1-38, 38С, 39, 39С Конфирмат 7*50	4 / -
5 Винт 5 x 13	4 / -		

Количество фурнитуры на изделие Тл1-34/35

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
6 Шуруп 4x16	12/10	7 Шуруп 4,5x50	4/3
8 Крючок черный	4/3	9 Шуруп 4 x 30 потайной под крест	4/3
10 Дюбель пластиковый	4/3	11 Шайба пластиковая D4	4/3

Инструкция по подключению подсветки

и электрическая схема приведены в инструкции, входящей в состав блока питания

Шаг 1 Установить навески

Тл1-32, 33

Рисунок А

Тл1-32С, 33С





Рисунок А

Внимание! Винты закручивать до уровня плоскости панели.


Шаг 1

Тл1-38, 39




Присоединить полку к панели.

Тл1-38С, 39С



Присоединить полку к панели.




Провести провод освещения сквозь отверстие в панели

Шаг 2

Тл1-38, 39

Рисунок А



Установить навески

Тл1-38С, 39С






Рисунок А


Внимание! Винты закручивать до уровня плоскости панели.

Шаг 3 Для Тл1-32С, 33С, 38С, 39С


Подключить датчик к кабелю, выбрать гнездо для установки.



Установить датчик в гнездо надписью TOP вниз.




Установить наклейку с лицевой стороны поверхности в области установки датчика.




Сборка Тл1-91, 92, 93


Провести коннектор через отверстие в раме и подключить его к датчику HAFELE LOOX




Выбрать место для установки датчика и установить липкую площадку



Установить наклейку с лицевой стороны поверхности в области установки датчика.




После установки подключить датчик, освещение и питание согласно схеме:



Использование диммирующего ёмкостного выключателя HAFELE LOOX:



- Для вкл./выкл. освещения ненадолго приложите руку к области выключателя.
- Для изменения яркости светильника на несколько секунд задержите руку у выключателя. Это активирует диммер, плавно повышая или снижая уровень освещенности.

Шаг 4 Подготовка стены к креплению панели




Внимание!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления панели к стене из бетона или кирпича без пустот! Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.


Шаг 1 Собирать, как показано на рисунке**Шаг 2** Собирать, как показано на рисунке**Шаг 3** Собирать, как показано на рисунке

После установки зафиксировать крючки винтами снизу.



*При креплении к панели применять шурупы 4x30.

При креплении к стене применять шурупы и дюбели 4x50.

**Внимание!**

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления к стене из бетона или кирпича без пустот! Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

ВНИМАНИЕ! Крепежный винт затягивать без усилия

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретенной мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**