
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна 2.

Кровать Лз2-80, 81, 82, 83. Ящик 02, 03




EHC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Ящик для белья Ящ. 02, 03



Спецификация Лз2-80, 81, 82, 83. Детали

	Δ	1/		17		D	
Изделие	Арт.	Кол.,	Наименование	Кол.,	Код	Размер,	
	упак.	ШТ		шт.		MM	
Лз2-80	3062	1	Брусок опорный передний	1	D.2792-01	250 x 144 x 38	
Лз2-81 Лз2-82	2000	1	F	2	D.2793-01	962 x 144 x 38	
Лз2-83	2099		Брусок опорный боковой	2	D.2793-01	962 X 144 X 38	
Лз2-80	3860	1	Накладка спинки левая	1	M.0688	280 x 1280 x 95	
Лз2-82	3000	'	Накладка спинки правая	1	M.0689	280 x 1280 x 95	
Лз2-80	2980	1	Царга боковая левая	1	M.0691	2070 x 310 x 45	
			Царга боковая правая	1	M.0692	2070 x 310 x 45	
			Царга передняя	1	M.0693	1670 x 310 x 45	
	3859	1	Спинка кровати	1	M.0690	1710 x 1280 x 145	
Лз2-81	3029	1	Царга боковая левая	1	M.0691	2070 x 310 x 45	
			Царга боковая правая	1	M.0692	2070 x 310 x 45	
			Царга передняя	1	M.0693	1670 x 310 x 45	
	3028		Спинка кровати	1	M.0694	1830 x 1230 x 150	
Лз2-82		1	Царга боковая левая	1	M.0691	2070 x 310 x 45	
	7513		Царга боковая правая	1	M.0692	2070 x 310 x 45	
			Царга передняя	1	M.2001	1870 x 310 x 45	
	7512	1	Спинка кровати	1	M.2000	1930 x 1280 x 145	
Лз2-83	7515	1	Царга боковая левая	1	M.0691	2070 x 310 x 45	
			Царга боковая правая	1	M.0692	2070 x 310 x 45	
			Царга передняя	1	M.2050	1870 x 310 x 45	
	7514	1	Спинка кровати	1	M.2002	1910 x 1230 x 150	

Спецификация. Детали Ящик для белья Ящ.02, 03

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм					
Артикул упаковки 3090 Кол-во 1									
Стенка боковая левая	1	D.0258-04	1882 x 252	16					
Стенка боковая правая	1	D.0258-05	1882 x 252	16					
Для Ящ.02 Артикул упаковки 3063 Кол-во 1									
Стенка задняя	1	D.0261-04	1304 x 252	16					
Стенка	2	D.0261-01	1304 x 252	16					
Для Ящ.03 Артикул упаковки 3269 Кол-во 1									
Стенка задняя	1	D.0265-04	1504 x 252	16					
Стенка	2	D.0265-01	1504 x 252	16					
Для Ящ.02 Артикул упаковки 0750 Кол-во 1									
Дно ящика	2	D.0262-01	1332 x 938	3,2					
Для Ящ.03 Артикул упаковки 0834 Кол-во 1									
Дно ящика	2	D.0266-01	1532 x 938	3,2					
Артикул упаковки 3062 Кол-во 1									
Брусок опорный	1	D.2792-01 (D.2905-01)	250 x 144	38					
Артикул упаковки 3064 Кол-во 1									
Ребро жесткости	2	D.2791-01	950 x 104	16					


Количество фурнитуры на изделие Лз2-80, 82 / 81, 83

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 0 0	2	4	6/-	7	2	10	16
Кронштейн для опоры		Гайка «Барашек»		Шайба M8x25		Шкант 8 x 30	
Уголок крепежный	8	Опора 80 мм	2	8 Болт М8х25	40	(11) Шуруп 4,2 x 51 с пресс-шайбой	20
(3) ())))))))))))))))))))))))))))))))))	6/-	б Гайка М8	2	9 С В В В В В В В В В В В В В В В В В В	40	Подпятник войлочный	8


Количество фурнитуры на изделие Ящик для белья Ящ. 02, 03

Тип фурнитуры	Кол-во в изделии	Тип фурнитуры	Кол-во в изделии	Тип фурнитуры	Кол-во в изделии	Тип фурнитуры	Кол-во в изделии
1) Гвоздь мебельный	100	7 Подпятник	9	13 Заглушка эксцентрика минификса	6	19 ж Болт М8х45*	4
2 С Конфирмат 7x50	18	8 Шуруп 4 x 30 полусфера с пресс-шайбой	4	(14) Подъемный механизм кроватный*	1	(20) Шайба	2
(3) Шкант 8х30	14	9 Шайба для ДВП («Краб»)	14	(15) Петля для ортопедического основания*	1	(21) Клин установочный	9
Дюбель минификса	6	10 Газ-лифт (800N/1150N)*/**	2	Шуруп 4,2-4.8х25*	8		
(5) Ключ шестигранный 4 мм	1	Эксцентрик минификса	6	17) Шуруп 4,2х51 с пресс- шайбой*	4		
(6) Подпятник войлочный	16	3аглушка конфирмата	18	Болт 6x20* - для Лз2-82, 83 Болт 6x30* - для Лз2-80, 81	8		


Шаги по сборке Лз2-80, 81, 82, 83




Шаг 2 Царга боковая левая и брусок опорный боковой




Шаг 3 Царга передняя и бруски опорные передние






Шаг 5 Царги боковые и царга передняя




Сначала стяните царги и выровняйте стыки с помощью уголков крепежных (2), затем установите кронштейны для опор (1).





Установка опоры справа - аналогично.







Крепление правой царги к спинке - аналогично.











Шаги по сборке Ящ 02, 03 Шаг 2 Шаг 1 Стенка Стенка задняя - 6 шт. (3) - 2 шт. (17) - 4 шт. Сборка каркаса ящика 6 - 5 шт. Установить «толстой» кромкой вверх - 12 шт. - 14 шт. Шаг 4 Крепление дна к каркасу ящика - 9 шт. Аналогично наклеить войлочные подпятники на ортопедическое Шаг 5 основание (отсчет со стороны отверстий под подъемный механизм) Подпятники клеить в месте контакта с ящиком для белья Вид А Вид А

Отверстия под крепеж подъемного механизма






Шаг 7 Установка ребер жесткости в кровать.




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 8 Монтаж ящика кровати.

- 1. Закрутить шуруп 8 4х30.
- 2. Закрутить конфирматы (2) 7х50 и зафиксировать ящик.





Втулка резьбовая M6 x 10 x 19 - 4 шт.*

- *в Лз2-80,81 втулка резьбовая Мбх19 не устанавливается, т.к. уже предустановлена усовая гайка.
- 1. Закрутить болты (18) M6 x 20 (М6 x 30 для Лз2-80, 81) и шурупы (16)4,2 4,8 x 25.
- 2. Выставить равное расстояние между ортопедическим основанием и царгами кровати, используя винты (19) М8 x 45.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. 2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. 3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°С и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих зементом. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка 10 кг./ осовенности

нормальное усилие открытия двереи — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг, 1 гри ослаолении резьоовых соединении периодически их подтягиваите. 4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. Каждые полгода смазывайте шарнирные соединения подъёмного механизма любым машинным маслом. 5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели —5 лет. Срок службы —10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.