




10531999

М. 3720. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Майн. Письменный стол Майн-03Л/П

**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC**

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


В инструкции показана правосторонняя сборка.
Сборка левосторонняя выполняется симметрично.




Спецификация. Детали

| | Артикул упак. | Кол-во упак. | Наименование | Кол., шт. | Код | Размер, мм |
|----|------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| 1 | 10289 | 1 | Крышка | 1 | D.7652-02 | 1200 x 600 x 18 |
| 2 | 10290 | 1 | Царга | 1 | D.7653-02 | 1158 x 329 x 18 |
| 3 | 10286 | 1 | Стенка бок. левая | 1 | D.9253-01 | 261 x 526 x 16 |
| 4 | | | Стенка бок. правая | 1 | D.9253-02 | 261 x 526 x 16 |
| 5 | 10287 | 1 | Стенка нижняя | 1 | D.9254-01 | 360 x 525 x 16 |
| 6 | 10168 | 1 | Стенка боковая | 1 | D.9871-01 | 241 x 503 x 18 |
| 7 | 10288 | 1 | Дно ящика | 2 | D.9252-01 | 334 x 505 x 3,2 |
| 8 | 8410 | 2 | Стенка ящика бок. левая | 1 | D.8039-01 | 499 x 74 x 16 |
| 9 | | | Стенка ящика бок. правая | 1 | D.8040-01 | 499 x 74 x 16 |
| 10 | 8624 | 2 | Стенка ящика задняя | 1 | D.7692-01 | 320 x 60 x 16 |
| 11 | 8634 | 2 | Фасад ящика лев. | 1 | D.7693-01 | 408 x 127 x 18 |
| | 8626 | 2 | Фасад ящика прав. | 1 | D.7693-02 | 408 x 127 x 18 |
| 12 | 10431 | 1 | Металлокаркас опора левая | 1 | M.3557 | 749 x 545 x 20 |
| 13 | | 1 | Металлокаркас опора правая | 1 | M.3558 | 749 x 545 x 20 |

Майн-03Л



Майн-03П




Количество фурнитуры на изделие Майн-01Л, П / 02Л,П

| Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во |
|--|--------|---|--------|---|--------|--|--------|
| 1  Эксцентрик | 25 | 6  Конфирмат 7x50 | 4 | 11  Шкант 8x30 | 6 | 16  Заглушка конфирмата | 4 |
| 2  Дюбель | 21 | 7  Подпятник войлочный | 4 | 12  Опора резьбовая М6х18 | 4 | 17  Заглушка эксцентрика | 9 |
| 3  Фиксатор задней стенки | 6 | 8  Шуруп 4x16 | 14 | 13  Заглушка кабель-канала | 1 | | |
| 4  Шуруп с пресс-шайбой 4 x 30 | 4 | 9  Направляющие Quadro 500мм, к-т | 2 | 14  Заглушка d = 8 мм | 4 | | |
| 5  Дюбель Combi М6 | 4 | 10  Шуруп 4 x 25 | 6 | 15  Заглушка d = 5 мм | 10 | | |


Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.




*устанавливать после Шага 11

Шаг 2 Стенка нижняя




Шаг 3 Крышка




* поз. 1 - для Майн 03П
поз. 2 - для Майн 03Л

Шаг 4 Царга




* поз. 1 - для Майн 03П
поз. 2 - для Майн 03Л

Шаг 5 Металлокаркас




Шаг 6 Стенка ящика боковая левая




Стенка боковая правая собирается аналогично.

Шаг 7 Фасад ящика




Шаг 8 Стенки боковые и дно ящика




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 9 Стенки боковые и дно ящика




Шаг 10 Дно ящика



*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.


Шаг 11 Сборка короба для ящиков



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 12 Собирать, как показано на рисунке


Расположение шток эксцентриков см. Шаг 4



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 13 Собирать, как показано на рисунке


Сборка показана для Майн 03Л.
Для 03П - симметрично



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 14 Собирать, как показано на рисунке


Сборка показана для Майн 03Л.
Для 03П - симметрично




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 15 Крепление опор к крышке


Сборка показана для Майн 03Л.
Для 03П - симметрично



Шаг 16 Собирать, как показано на рисунке
Сборка показана для Майн 03Л.
Для 03П - симметрично




Шаг 17 Собирать, как показано на рисунке
Сборка показана для Майн 03Л.
Для 03П - симметрично



Шаг 18 Монтаж и регулировка ящика

Регулировку фасада ящика по высоте можно осуществлять при помощи вращения регулировочного колесика до +2 мм.



Шаг 19

После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установка или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.