




11852999

М. 4707. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Турин. Шкаф с наполнением. Тр1-02, 02С, 03

**АРТИС**
мебель вашего стиля**ЕАС**

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Тр1-02, 02С




Спецификация. Детали

	Артикул упак.	Модуль	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	7206	Тр1-02,02С,03	1	Стенка боковая левая	1	D.6375-01	2500 x 580 x 18
2				Стенка боковая правая	1	D.6375-02	2500 x 580 x 18
3	8391		1	Стенка верхняя	1	D.6364-01	464 x 579 x 18
4				Стенка нижняя	1	D.6364-02	464 x 579 x 18
5				Планка монтажная	2	D.7635-01	464 x 80 x 16
6	7449		1	Ребро жесткости	1	D.6368-01	464 x 300 x 16
7	7208			Ребро жесткости	1	D.6665-01	464 x 170 x 16
8	7231	Тр1-02	2	Полка	1	D.6366-01	464 x 539 x 18
		Тр1-02С	1				
		Тр1-03	6				
8*	7209	Тр1-02С	1	Полка с подств. в сборе	1	F.0386-01	464 x 539 x 18
9	7212	Тр1-02,02С,03	1	Стенка задняя	1	D.6369-01	2461 x 478 x 3,2
10	7211	Тр1-02,02С	1	Штанга	1	D.6437-01	458

Спецификация. Двери (В состав корпуса не входят)


Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
11834	1	Дверь	1	F.0938-01	2468 x 496 x 21
10973	1	Дверь AI с зеркалом	1	F.0878-01	2468 x 495 x 20

Тр1-03




Инструкция по подключению подсветки и электрическая схема приведены в инструкции, входящей в состав блока питания

Количество фурнитуры на изделие, Тр1-02/02С / 03

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Эксцентрик	16	6  Муфта футорка М6*13 или гайка для опоры	4	11  Межсекционная стяжка	4	16  Опора регулируемая PI-10	4	21  Заглушка на плечо петли	5
2  Дюбель	16	7  Фиксатор задней стенки	14	12  Заглушка d = 5 мм	10	17  Подпятник войлочный	4	22  Заглушка d = 8 мм	4
3  Полочный фиксатор TABv16	8/8/24	8  Шуруп / винт	*	13  Штангодержатель	2/2/-	18  Демпфер	2	23  Заглушка эксцентрика	8
4  Полкодержатель TABv16	8/8/24	9  Шуруп 4x16	22/22/34	14  Комплект навеса	2	19  Петля накладная**	5		
5  Шкант 8x30	16	10  Шуруп с прессшайбой 4x30	6	15  Гвоздь мебельный	5/5/20	20  Ответная планка петли	5	*Кол-во зависит от типа ручки **Тип петли и крепежа зависит от типа двери	


Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая подготавливается аналогично




Шаг 2 Стенка верхняя для Тр1-02С

Досверлите насквозь одно отверстие Ø8 со стороны ручки фасада




Подробнее установку сенсорного выключателя см. инструкцию по установке подсветки в шкафы серии Toledo

Шаг 3 Стенка верхняя




Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

Стенка нижняя




Шаг 4 Планка монтажная



2 шт.
для Тр1-02, 02С


Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, при необходимости используйте войлочные подпятники (17)

Шаг 5 Ребро жесткости




Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

Шаг 6 Ребро жесткости




Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

Шаг 7 Установка планок монтажных



Шаг 8 Сборка корпуса


При высоте потолка более 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении:



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 9

При высоте потолка менее 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении:




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 10 Полка с подсветкой



для Тр1-02С

Полка



Шаг 12 Установите полки и штанги в шкаф


Затяните полочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке эксцентрики





Шаг 11 Установите фурнитуру для внутреннего наполнения шкафа

для Тр1-02, 02С

для Тр1-03




8 шт. для Тр1-02, 02С
24 шт. для Тр1-03
8 шт. для Тр1-02, 02С
24 шт. для Тр1-03



Шаг 13 Установите фиксаторы задней стенки и прибейте заднюю стенку к полке гвоздями

Досверлите отверстие Ø8 в задней стенке с той стороны, где выводятся провода полки с подсветкой




для Тр1-02, 02С

для Тр1-03

7 - 14 шт.


15

5 шт. для Тр1-02, 02С
20 шт. для Тр1-03



Шаг 14


Установите шкаф на место эксплуатации. Выверните шкаф при помощи регулировочных опор. Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Шаг 15

Закрепите шкаф к стене

14 - 2 комплекта.




Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 16

Установка ответной планки



20 - 5 шт.



Шаг 18


Установка петли* на дверь

*Тип петли зависит от типа двери




Шаг 17

Соединение петли с ответной планкой



Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.




Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Дверь можно навесить как на левую, так и на правую боковую стенку.

Шаг 18

Регулировка петель



Шаг 19

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке может «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.